

主 な 施 工 実 績

ビックエコー三軒茶屋店外装工事

H21.2月施工

Before



After



ビックエコー三軒茶屋店外装工事

看板工事

広告塔既存チャンネル文字撤去



広告塔既存チャンネル文字撤去



広告塔既存チャンネル文字撤去



広告塔既存チャンネル文字撤去



広告塔既存チャンネル文字撤去



広告塔既存チャンネル文字撤去



ビックエコー三軒茶屋店外装工事

看板工事

既存チャンネル文字清掃



チャンネル文字(大)表面シート貼り



既存チャンネル文字清掃




チャンネル文字(大)表面シート貼り



チャンネル文字(小)側面塗装



チャンネル文字(大)側面シート貼り



ビックエコー三軒茶屋店外装工事

看板工事

チャンネル文字(大)シート貼り



チャンネル文字(小)ベース板取付



チャンネル文字(大)シート貼り



チャンネル文字(小)ベース板取付



梱包作業



チャンネル文字(小)ベース板取付



ビックエコー三軒茶屋店外装工事

看板工事

1Fランマ看板FL交換状況



1Fランマ看板FL交換状況



1Fランマ看板FL交換状況



1Fランマ看板FL交換状況



1Fランマ看板FL交換状況



1Fランマ看板FL交換状況



ビックエコー三軒茶屋店外装工事

看板工事

1Fランマ看板FL交換状況



1Fランマ看板FL交換状況



1Fランマ看板FL交換状況



1Fランマ看板FL交換状況



材料



材料



ビックエコー三軒茶屋店外装工事

看板工事


袖看板FL交換状況



袖看板FL交換状況



袖看板FL交換状況



袖看板FL交換状況



袖看板FL交換状況



袖看板FL交換状況



ビックエコー三軒茶屋店外装工事

看板工事

スポットライト球交換状況



スポットライト球交換状況



スポットライト球交換状況



スポットライト球交換状況



スポットライト球交換状況



スポットライト球交換状況

