

# 主 な 施 工 実 績

ビックエコー三軒茶屋店外装工事

H21.2月施工

*Before*



*After*



# ビックエコー三軒茶屋店外装工事

## 足場工事

足場組立状況



足場組立状況



足場組立状況




足場組立状況



足場組立状況



足場組立状況



# ビックエコー三軒茶屋店外装工事

## 足場工事

足場組立状況



足場組立完了



足場組立完了



足場組立完了



足場組立完了



足場組立完了



# ビックエコー三軒茶屋店外装工事

## 防水工事

既存シール撤去状況



シール打ち状況



シール打ち状況



養生状況



材料



材料



# ビックエコー三軒茶屋店外装工事

## 塗装工事

養生状況



養生状況



養生状況



養生状況



養生状況



養生状況



# ビックエコー三軒茶屋店外装工事

## 塗装工事

下塗り状況



下塗り状況



下塗り状況



下塗り状況



下塗り状況



下塗り状況



# ビックエコー三軒茶屋店外装工事

## 塗装工事

下塗り状況



下塗り状況




下塗り状況



下塗り状況



下塗り状況



下塗り状況



# ビックエコー三軒茶屋店外装工事

## 塗装工事

上塗り状況



上塗り状況



上塗り状況



上塗り状況



上塗り状況



上塗り状況



# ビックエコー三軒茶屋店外装工事

## 塗装工事

笠木下塗り



笠木下塗り



パラペット及び笠木上塗り完了



ライトステー塗装状況



広告塔上塗り完了



完了

